# Преимущества для пользователя

#### Стабилизация давления

преимущество для пневматических инструментов, использующих сжатый воздух.

#### Хранение

в случае высокой потребности в воздухе

#### Увеличение срока службы, повышение надежности и функциональности вашего компрессора

- Уменьшение пульсаций
- Сокращение скорости
- Снижение температуры
- Отделение конденсата

## Применение

Подходят для использования в любых областях применения сжатого воздуха.

- Возможность использования в качестве резервуара для хранения в случае высокой потребности в воздухе.
- Стабилизация перепадов давления и обеспечение непрерывной подачи воздуха.
- Предварительное отделение и сброс конденсата.

# >>> Воздушные ресиверы

### Окрашенные ресиверы

Окрашенные ресиверы применяются в большинстве областей, в которых на подачу воздуха не оказывают влияния погодные условия и идеальная чистота воздуха не является обязательным требованием. Окрашивание обеспечивает защиту от коррозии.

### Оцинкованные ресиверы

Оцинкование применяется для защиты стали от коррозии. Процесс прост: ресивер полностью погружается в ванну с жидким цинком, в результате цинк равномерно покрывает стенки ресивера, обеспечивая защиту стали.



## >>> Как выбрать ресивер?

Нет одной общей рекомендации, так как в некоторых областях применения в связи с различиями в организации процесса необходимы воздушные ресиверы большего размера.

Но существуют два метода, которые могут помочь с расчетом:



Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум 1/4 от общего объема подачи воздуха



Исходя из мощности двигателя компрессора можно рассчитать объем:

- Мощность двигателя в л.с. х 30
- Пример: если вы используете винтовой компрессор мощностью 10 л.с., то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров

Правильный выбор объема ресивера обеспечивает следующие преимущества в процессе эксплуатации компрессора:

- снижение расхода электроэнергии во время работы без нагрузки
- бесперебойность работы
- сокращение механической нагрузки на некоторые компоненты.





# Технические характеристики

>>> Окрашенные ресиверы

W Okpamennoie pechoepoi											
Объем (л)	100	200	270	500	500	720	900				
Давление (бар)	11	11	11	11	16	10,8	11				
Диаметр Ø	370	446	500	600	600	750	800				
Общая высота (мм)	1172	1570	1668	2055	2055	2030	2120				
Высота (мм)	124	174	170	155	155	150	130				
a	3/4"	1"	1″	1"	1"	1″	1″1/2				
b	3/4"	1"	1"	1"	1"	1″	1″1/2				
С	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	-	3/8"	3/8"				
d	3/8"	3/8"	-	-	3/8"	3/8"	3/8"				
e	1/2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	2"				
f	1/2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	2"				
Длина (мм)	298	397	599	775	775	895	860				
Глубина (мм)	998	1222	1304	1560	1560	1705	1780				
Тип поставляемого комплекта	1	2	3	4	5	4	6				
Масса (кг)	37	51	62	127	159	180	200				
Нормы и стандарты	87/404/CE										

Технология, которой можно доверять и аддой простота

>>> Оцинкованные ресиверы

и одинкованные ресиверы										
Объем (л)	100	200	270	500	500	720	900			
Давление (бар)	11	11	11	11	16	10,8	11			
Диаметр Ø	370	430	500	600	600	790	790			
Общая высота (мм)	1229	1601	1685	2077	2120	1863	2213			
Высота (мм)	176	196	192	174	175	200	200			
a	3/4"	3/4"	3/4"	1″1/2	2"	1″1/2	2"			
b	3/4"	3/4"	3/4"	1″1/2	2"	1″1/2	2"			
С	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"			
d	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"			
e	2"	1″ 1/4	1″ 1/4	1″ 1/4	2"	1″ 1/4	1" 1/4			
f	2"	1″ 1/4	1″ 1/4	1″ 1/4	2"	1″ 1/4	1" 1/4			
Длина (мм)	447	397	442	689	485	690	800			
Глубина (мм)	1055	1357	1422	1689	1745	1440	1800			
Тип поставляемого комплекта	1	А	А	А	С	А	Α			
Масса (кг)	40	55	66	143	176	184	209			
Нормы и стандарты	87/404/CE				97/23/CE(PED)	87/404/CE				





